


dissesti e danni in seguito a eventi alluvionali
se non altrimenti specificato sono riferiti all'alluvione 7 agosto 1978

-  Aree interessate da deposizione di materiali prevalentemente fini
-  Aree interessate da deposizione di materiali prevalentemente grossolani
-  Intensa erosione di sponda
-  Edifici danneggiati o distrutti
-  Ponti stradali o ferroviari, guadi danneggiati o distrutti
-  Danneggiamento totale o parziale della rete stradale o ferroviaria

forme, processi e depositi gravitativi di versante

-  Frana attiva non perfettamente cartografabile

forme, processi e depositi per acque correnti superficiali

-  Orlo di scarpata di erosione fluviale o torrentizia
-  Tronco d'alveo con prevalente trasporto e deposizione
-  Orlo di scarpata di diversa natura
-  Zona con emergenze idriche
- forme e processi e depositi antropici

 Riperti detritici

 Terrazzamenti antropici

 Trinchea di gronda

 Briglie

 Cunetone

 Muro di sponda

 Pozzo


 Sorgente

 Attraversamento con sezione insufficiente

 Briglie in cattivo stato di conservazione sulle quali sono necessari interventi di manutenzione straordinari

 Tratto d'alveo intubato/Tratto intubato

 Gabbionata/Scogliera

 Zona di rispetto opere di presa idropotabili (D.P.R. 236/88)

REGIONE PIEMONTE

Provincia di V.C.O. - Comunità Montana Valle Vigizzo

comune di **DRUOGNO**
PIANO REGOLATORE GENERALE
VARIANTE GENERALE

STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI
(C.P.G.R. n. 7/LAP del 06/05/96)

Legge 17/08/42 n. 1150 e s.m.i. ; L.R. 05/12/77 n. 56 e s.m.i.

Approvato con Deliberazione della Giunta Regionale
del 28 aprile 2003, n° 8-9090

Titolo:

CARTA GEOMORFOLOGICA E
DEI DISSESTI Geo 5

Aggiornamento cartografia
MARZO 1995 GENNAIO 2001

SCALA: 1 : 2.000

Deliberazione di adozione

Planimetria n° 13/a1

Sindaco

Segretario Comunale

Progettista

